


СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО ГЛП "РосЭнергоПром"



Семенов С.В.

Чехова, 339

Финансовый отчет

с 01.07.2018 по 30.09.2018

| Услуга | Дата составления | Начислено | Получено |
|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Содержание жилья | сальдо на 3-кв.2018 | -417 030,83 | |
| | Июль | 86 236,20 | 90 606,80 |
| | Август | 86 236,20 | 87 038,34 |
| | Сентябрь | 86 236,20 | 69 540,93 |
| МТС | | | 2 448,72 |
| Русмедиа | | | 600,00 |
| ТрансТелеком | | | |
| ИТОГО: | | 258 708,60 | 250 234,79 |

| Услуга | Дата составления | Начислено | Получено |
|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Содерж. пож. сетей | сальдо на 3-кв.2018 | 144 535,67 | |
| | Июль | 5 180,53 | 5 488,25 |
| | Август | 5 180,53 | 5 266,81 |
| | Сентябрь | 5 180,53 | 4 157,40 |
| ИТОГО: | | 15 541,59 | 14 912,46 |

| Дата | Место проведения | Наименование | Сумма |
|----------|------------------|--|-----------|
| | | Услуги ООО "ЕИРЦ" | 23 304,43 |
| | | Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования | 72 158,58 |
| 02.07.18 | кв.21 ЦО | Слив и наполнение водой стояков ЦО, смена труб ф25 -0,2м, нарезка резьбы ф25, смена пробки радиаторной | 994,00 |
| 02.07.18 | подъезд 5 | Смена выключателя, лампы | 352,00 |
| 10.07.18 | подъезд 1 | Монтаж провода 2х1,5 -1м, установка клеммных колодок -20шт, датчиков движения -10шт | 12 409,00 |
| 10.07.18 | подъезд 3 | Демонтаж креплений для радиаторов -12шт. | 498,00 |
| 12.07.18 | подъезды | Лампы светодиодные -10шт | 675,00 |

| Дата | Место проведения | Наименование | Сумма |
|----------|-------------------------------------|---|------------------|
| 29.09.18 | квартиры, вентиляционн ые каналы | Проверка технического состояния вентиляционных каналов -16шт, вентиляционных стояков верх кровли -1шт, удаление завалов без пробивки -1шт | 16 295,00 |
| | | ИТОГО: | 16 295,00 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Остаток на 30.09.2018г. | 143 153,13 |
|--------------------------------|-------------------|

| | | | |
|----------|--------------------------|--|-----------|
| 16.07.18 | подъезд 1 | Смена датчика Движения | 1 284,00 |
| 20.07.18 | кв.69-72 кровля | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 69,4м2. Устройство рулонной кровли в 1 слой -198м2. Ремонт отдельных местами рулонного покрытия -34м2. Устройство примыканий рулонных кровель -36м. Установка аэраторов -2шт. | 82 475,00 |
| 24.07.18 | кв.3 | Ревизия ЦЭ (смена сжима) | 420,00 |
| 25.07.18 | кв.38,42,43, 46,47 ЦК | Разборка труб ЦК 9,5м, прокладка труб ПВХ ф110 9,5м, установка компенсатора ф110, ревизии ф110, тройника ф110х50х110 -2шт, крестовины ф110 -2шт, герметизация отверстий | 6 574,00 |
| 01.08.18 | подвал | Ревизия ВРУ -1шт, смена ламп светодиодных -1шт | 1 174,00 |
| 01.08.18 | кв.22 ХВС | Слив и наполнение водой стояка. Смена крана ф1/2" | 529,00 |
| 03.08.18 | подвал | Дезинсекция | 11 505,00 |
| 07.08.18 | теплообменник | Промывка труб ввода ЦО -496м, гидравлическое испытание ввода ЦО -496м, промывка теплообменника -15м, гидравлическое испытание теплообменника -15м, демонтаж-монтаж болтов -64шт, заглушек ф100 -6шт, ф80 -2шт, монтаж прокладок с изготовлением ф100 -6шт, ф80 -2шт, смена кранов ф1/2" -4шт, демонтаж-монтаж калачей ф108 -7шт, чистка трубок теплообменника (152 шт. ф3/8") -304м, огрунтовка трубы ф108 -10,6м2 | 23 156,00 |
| 15.08.18 | подъезд 3 | Материалы (плитка -18м2) | 5 585,00 |
| 16.08.18 | подъезд 3 | Материалы (бетоноконтакт -6кг, клей плиточный -3меш) | 1 657,00 |
| 16.08.18 | подъезды | Монтаж почтовых ящиков -7шт | 940,00 |
| 19.08.18 | подъезд 3 | Материалы (клей плиточный -4меш) | 1 391,00 |
| 20.08.18 | подъезды | Инвентарь (полотно нетканное -3м, Белизна -1л, порошок стиральный -1пач) | 380,00 |
| 27.08.18 | подъезд 3 | Материалы (клей плиточный -4меш) | 1 392,00 |
| 31.08.18 | подъезд 3 | Материалы (клей плиточный -2меш) | 797,00 |

| Услуга | Дата составления | Начислено | Получено |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Обслуживание ОПУ | сальдо на 3-кв.2018 | 63 760,32 | |
| | Июль | 5 078,40 | 5 365,13 |
| | Август | 5 078,40 | 5 155,01 |
| | Сентябрь | 5 078,40 | 4 105,11 |
| | ИТОГО: | 15 235,20 | 14 625,25 |

| Дата | Место проведения | Наименование | Сумма |
|------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Обслуживание УУТЭ | 3 920,40 |
| | | ИТОГО: | 3 920,40 |
| | | Остаток на 30.09.2018г. | 74 465,17 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | подъезды 1,4,5 | | |
| 04.09.18 | электрошпакли | Установка петель -18шт, замков -25шт | 7 502,00 |
| 04.09.18 | подъезд 3 | Материалы (клей плиточный -1меш) | 500,00 |
| | | Ремонт штукатурки стен -51м2. Ремонт штукатурки потолков -13м2. Водозамulsionная окраска потолков -190м2. Водозамulsionная окраска стен -396м2. Ремонт штукатурки откосов -3,2м2. Водозамulsionная окраска откосов -7,2м2. Окраска перил -2,6м2. Окраска металлических ограждений -51м2. Окраска торцов лестничных маршей -15,3м2. Окраска электрошпакли -5,5м2. Стоимость материалов включена в стоимость работ | 150 647,00 |
| 06.09.18 | подъезд 3 | Разборка-сборка фланцевых соединений -1шт, смена дроссельной диафрагмы ГВС, замена прокладок ф50 -3шт, ф80 -6шт, ф100 -2шт, установка сопла ТП1, ТП2, ТП3 | 3 505,00 |
| 10.09.18 | подвал | Разборка труб ф124 -12м, прокладка труб ПВХ ф110 -12м, установка компенсатора ф110, отвода ф110х45° -5шт, ревизии ф110 -2шт, тройников ф110х90° -6шт, ф110х50х90° -6шт, заделка отверстий пеной, вывоз мусора -0,2т | 13 415,00 |
| 12.09.18 | кв.132,136, 140,144 КНС | ИТОГО: | 425 219,01 |
| Остаток на 30.09.2018г. | | -592 015,05 | |